



37M.499.393 ГЧ


P_{MC, 1}



ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ "1А3"



Посадочное место



Таблиця 1

Комполюк	Контакт	Позначение
А	1	Во - окжыялитор
	2	ВВ - полсабетка
	3	УВ - здык эаинчын
	4	Резерв
	5	Резерв
	6	Резерв
	7	Резерв
	8	Превышение скорости
В	1	48V
	2	ГND
	3	Вход датчика
	4	Резерв
	5	Резерв
	6	ГND
	7	Скорость
	8	Ульт
С	1	Резерв
	2	Не испол.звезда
	3	Резерв
	4	Резерв
	5	Индикация
	6	Резерв
	7	Резерв
	8	Резерв
D	1	Приводник УАТ
	2	Приводник УАТ
	3	Скорость
	4	ГND
	5	Резерв
	6	ГND
	7	Резерв
	8	Полная скорость





Таблица 2

Обозначение	Тип приворо	Рис.	Напряжение питания, В	Масса, кг
ЭТМ.499.393	ПР6090 "ПАЗ"	1	24	0,475
-01	ПР6090-1 "ПАЗ"	2	24	0,495
-02	ПР6090-2 "ПАЗ"	1	12	0,52
-03	ПР6090-3 "ПАЗ"	2	12	0,545
-04	ПР6090 "ПАЗ"	1	24	0,455
-05	ПР6090-1 ПАЗ	2	24	0,475
-06	ПР6090 КАМАЗ	1	24	0,455
-07	ПР6090-1 КАМАЗ	2	24	0,475



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Справ. N	Перв. примен.
						ПА8090

ЭПМ.499.393 ПЧ									
Спидометр электронный ПАВ8090 Государственные чертёж									
Идентификация	Масса	Мощность							
А	СН	1:1							
Лист 1	Листов 2								

Копировать:

ПОРМОТ АИ